



Referenzprojekt - Überprüfung Asbest-Untersuchungen verschiedene Bereiche in Würzburg

Die Buchart-Horn GmbH wurde als Nachunternehmer der Firma Ogden Umwelt GmbH beauftragt, die erforderlichen Leistungen zur Untersuchung und Überprüfung asbestverdächtiger Materialien in Gebäuden zu erbringen.

Der Auftrag umfasste neben einer erneuten Überprüfung bereits bekannter Asbestprodukte im Gebäude auch die erstmalige Untersuchung von noch nicht begangenen Bereichen der Gebäude.

Die Ausführung der Arbeiten wurde sowohl nach deutschen Richtlinien (TRGS 519) als auch von amerikanischen Richtlinien (AHERA) ausgeführt. Der Auftrag unterteilte sich in verschiedene Leistungsbereiche.

Die Aktualisierung der Kundendatenbank mit den neuen Untersuchungsergebnissen, den Gefahrenanalysen und Prioritätenlisten ermöglicht es nun dem Kunden alle erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nach ihrer Dringlichkeit zu planen und alle eingebauten Asbest-produkte bis zu ihrer endgültigen Entsorgung zu verfolgen.

Leistungen Buchart-Horn GmbH:

Sammeln von Zusatzinformationen:

- Überprüfung von alten Untersuchungsberichten
- Terminabstimmung mit verschiedenen Militäreinheiten u. Gebäudenutzern
- Interviews und Besprechungen mit der Umwelt-abteilungen und Hausverwaltungen wegen evtl. vorhandener Dokumentationen zu vergangenen Um-, Ausbau- oder Sanierungsprojekten
- Aufstellung eines Gesundheits- und Sicherheits-Planes (HASP)

Nachuntersuchung bereits bekannter Asbestprodukte:

- Untersuchung des Zustandes von Gebäudebereichen, in denen bereits Asbest gefunden wurde
- Sedimentprobennahme und Einstufung des IST-Zustandes von eingebauten Asbestprodukten
- Darstellung und Lokalisierung der Art, Ort und Menge von Asbestprodukten auf Gebäudegrundrisspläne

Untersuchung von asbestverdächtigen Materialien

- Untersuchung und Entnahme von Material-, oder Sedimentproben von verdächtigen Materialien in noch nicht untersuchten Bereichen.
- Darstellung und Lokalisierung der Probenart, -ort und -anzahl von Proben, sowie die Lage und Menge der Materialien auf Grundrissplänen

Berichterstellung

- Erstellung von Gebäudekataster und Aktualisierung mit gewonnenen Informationen, Neuerstellung Gefährdungsanalysen, Festlegung Maßnahmen zum Umgang und/oder zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien mittels Prioritätsliste., Berichten inkl. LV's mit Kostenschätzungen zu notwendigen und empfohlenen Maßnahmen beigelegt.
- Schlussbericht gibt Überblick über Gesamtzustand aller Gebäude, Aufzeigen von Örtlichkeiten mit besonderen Gefahrenpotential und sofortigen Sanierungsmaßnahmen

Aktualisierung der Kundendatenbank

- Eine beim Kunden bestehende Datenbank, basierend auf Microsoft Excel, wurde mit den neuen Ergebnissen aktualisiert.